DENSIMETRO

Cod. 02.2450.86



Densimetro scala 0.900/1.000 M100/Th-090, zavorra piombo con termometro

Descrizione

Densimetri per liquidi più leggeri o più pesanti dell'acqua, tarati a 20º C

Disponibili con vari intervalli di scala senza e con termometro

Dati Tecnici

Scala (g/ml)	0,900÷1,000
Modello	con termometro

Varianti

Codice	Prodotto	Scala (g/ml)	Modello
02.2330.80	DENSIMETRO	0,600÷0,700	senza termometro
02.2490.33	DENSIMETRO	1,800÷1,900	con termometro
02.2450.84	DENSIMETRO	0,800÷0,900	con termometro
02.2450.86	DENSIMETRO	0,900÷1,000	con termometro
02.2450.88	DENSIMETRO	1,000÷1,100	con termometro
02.2455.33	DENSIMETRO	1,100÷1,200	con termometro
02.2460.33	DENSIMETRO	1,200÷1,300	con termometro

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

02.2465.33	DENSIMETRO	1,300÷1,400	con termometro
02.2470.33	DENSIMETRO	1,400÷1,500	con termometro
02.2475.33	DENSIMETRO	1,500÷1,600	con termometro
02.2480.33	DENSIMETRO	1,600÷1,700	con termometro
02.2485.33	DENSIMETRO	1,700÷1,800	con termometro
02.2450.82	DENSIMETRO	0,700÷0,800	con termometro
02.2495.33	DENSIMETRO	1,900÷2,000	con termometro
02.2500.80	DENSIMETRO	0,600÷0,800	con termometro
02.2500.84	DENSIMETRO	0,800÷1,000	con termometro
02.2500.88	DENSIMETRO	1,000÷1,200	con termometro
02.2505.33	DENSIMETRO	1,200÷1,400	con termometro
02.2510.33	DENSIMETRO	1,400÷1,600	con termometro
02.2515.33	DENSIMETRO	1,600÷1,800	con termometro
02.2520.33	DENSIMETRO	1,800÷2,000	con termometro
02.2495.81	DENSIMETRO	0,700÷2,000	senza termometro
02.2375.33	DENSIMETRO	1,800÷1,900	senza termometro
02.2330.84	DENSIMETRO	0,800÷0,900	senza termometro
02.2330.86	DENSIMETRO	0,900÷1,000	senza termometro
02.2330.88	DENSIMETRO	1,000÷1,100	senza termometro
02.2340.33	DENSIMETRO	1,100÷1,200	senza termometro
02.2345.33	DENSIMETRO	1,200÷1,300	senza termometro
02.2350.33	DENSIMETRO	1,300÷1,400	senza termometro
02.2355.33	DENSIMETRO	1,400÷1,500	senza termometro
02.2360.33	DENSIMETRO	1,500÷1,600	senza termometro
02.2365.33	DENSIMETRO	1,600÷1,700	senza termometro
02.2370.33	DENSIMETRO	1,700÷1,800	senza termometro
02.2330.82	DENSIMETRO	0,700÷0,800	senza termometro
02.2380.33	DENSIMETRO	1,900÷2,000	senza termometro
02.2390.80	DENSIMETRO	0,600÷0,800	senza termometro
02.2390.84	DENSIMETRO	0,800÷1,000	senza termometro
02.2390.88	DENSIMETRO	1,000÷1,200	senza termometro
02.2395.33	DENSIMETRO	1,200÷1,400	senza termometro
02.2400.33	DENSIMETRO	1,400÷1,600	senza termometro
02.2405.33	DENSIMETRO	1,600÷1,800	senza termometro
02.2410.33	DENSIMETRO	1,800÷ 2,000	senza termometro
02.2450.80	DENSIMETRO	0,600÷0,700	con termometro

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617